

CITTA' DI TORINO

Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali-Sociali-Commerciali

SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA

P.zza Corpus Domini 17/E



RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PARTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA



PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Settore	Arch. Rosalba Stura
Progettisti opere architettoniche e di restauro	Ing. Flavio Aquilano Arch. Manuela Castelli Arch. Angela Fusco Arch. Cristina Volpi
Progettista opere impiantistiche	Ing. Alfonso Famà
Progettista opere della sicurezza	Dott. Gianni Chiamberlando
Collaboratori opere architettoniche	Geom. Romano Rago Geom. Manuele Valcelli
Collaboratori opere impiantistiche	P.I. Marco Cocca P.I. Francesco Ferrari P.I. Maurizio Genovese
Progettista opere strutturali	Prof. Ing. Giuseppe Pistone
Progettista opere del verde	Dott. Gianmichele Cirulli
Collaboratori opere del verde	Sig. Maurizio D'Agostino Sig. Francesco Macchia
Supporto al progetto per gli aspetti storici e museografici	Dott.ssa Caterina Thellung

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- AGG. OTTOBRE 2011



CITTA' DI TORINO

Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali-Sociali-Commerciali

SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA

P.zza Corpus Domini 17/E



RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PARTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA

IL CASTELLO



CONFERENZA REGIONALE DELLA FIDUCIARIA
CAMILLO BENSO DI CAVOUR
Cavour



PROSPETTO OVEST



La facciata dell'ingresso principale



Particolare della finta finestra piano primo.



Particolare del calco sopra le finestre del piano primo.



Particolare del calco sopra le finestre del piano secondo.



Particolare del calco sopra le finestre del piano terzo delle mensole sul cornicione.



Macchie di umidità sull'intonaco del piano terzo.



Macchie di umidità sull'intonaco del piano secondo.

CASTELLO DI SANTENA



Macchie di umidità sull'intonaco del piano primo.

CASTELLO DI SANTENA



Porta principale di ingresso.



Particolare del calco sopra la porta principale d'ingresso.

PROSPETTO EST



La facciata verso il parco

CASTELLO DI SANTENA



Angolo nord



Angolo sud

CASTELLO DI SANTENA



Terrazza.

CASTELLO DI SANTENA



Particolare del degrado del piano secondo e terzo.



Macchie di umidità del piano terzo.



Particolare del degrado su intonaci, cornicione e bugne del piano terzo.



Particolare del calco sopra le finestre del piano secondo e del degrado delle persiane lignee.

PROSPETTO NORD



Facciata lato ex scuderie.

CASTELLO DI SANTENA



La facciata verso il parco



Particolare della finta finestra del piano terra.



Particolare del calco inserito nel bugnato sulle finestre del piano terra.



Particolare del calco sulle finte finestre del piano primo.

CASTELLO DI SANTENA



Particolare del degrado su intonaci, calchi e persiane.

PROSPETTO SUD



Facciata lato terrazza.

CASTELLO DI SANTENA



La meridiana



CITTA' DI TORINO

Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali-Sociali-Commerciali

SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA

P.zza Corpus Domini 17/E



RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PARTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA

LE ANTICHE SCUDERIE



OPERAZIONE CULTURALE E PATRIMONIALE
CAMILLO BENSO DI CAVOUR
Cavour



LE EX SCUDERIE

INQUADRAMENTO GENERALE



La manica di ingresso da Piazza Visconti Venosta





vista della manica di ingresso, lato giardino



vista della manica d'ingresso, lato cortile



vista della manica centrale, lato giardino





vista della manica centrale, lato strada





vista della manica verso il parco, lato giardino e lato parco

