

CITTA' DI TORINO

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI
PATRIMONIO E VERDE
SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI

RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E BONIFICA AMIANTO NEGLI EDIFICI COMUNALI

Progettisti opere edili :

- Arch. Dario SARDI
- Arch. Roberta BASSI

Coordinatore della sicurezza :

- Ing. Alberto VESPA

Collaboratori opere edili :

- Geom. Luigi CHIAUZZI
- Geom. Stefano LINO
- Geom. Salvatore MASSA

Il Responsabile del Procedimento
e Dirigente del Settore


Arch. Dario SARDI

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA				NOME-FILE	Scala Plot
				RIFERIMENTO	
				SCALE:	
REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE	ELABORATO A11.9	
0		20/07/16			
1					
2					
3					
4					
5					

1- Fabbricato v. Monte Ortigara N. 95

(intervento di recupero su tutta la facciata con sostituzione dei pannelli rossi contenenti amianto)



1-FACCIATA esposta a ovest



2-FACCIATA esposta a nord



1+2- VISTA FACCIATE esposte a ovest+nord



3-FACCIATA del primo piano esposta a sud



4 - FACCIATA esposta a sud




5 - FACCIATA esposta a ovest



6 - FACCIATA esposta a nord - zona ingresso

2- Piazza San Giovanni N. 5 – ufficio II.pp.

Sostituzione guaina impermeabile contenente amianto nell'aiuola del giardino esterno al PT




- 1- GUAINA IMPERMEABILE : sostituzione guaina contenente amianto nel giardino esterno - piano terra



2- RECUPERO della soletta sottostante all'aiuola e recupero della muratura esterna

3- Fabbricato v. Garibaldi N. 25

Sostituzione pavimento in linoleum contenente amianto - n°1 ufficio al 1° piano




3- sostituzione del pavimento in linoleum contenente amianto

4- Fabbricato Via Bianzè n.28



4- rimozione di tubazione contenente amianto situata nell'interrato CT

5- Strada Druento n.355



5- rimozione di tubazioni contenenti amianto situate nel cavedio torre

6- Via Verolengo n. 210



6- rimozione di tubazione contenente amianto situata nell'interrato