

Città di Torino
Settore edilizia scolastica nuove opere

VERIFICHE TECNICHE
STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI
INSERITI NELLE OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CIRCOSCRIZIONI 7-8-1 PARTE (CENTRO)

PERIZIA STATICA

(fase 1)

*Scuola Elementare statale “Aurora”
e scuola Media statale “Morelli”
e annessa palestra
Via Cecchi n. 16-18 - TORINO*

ALLEGATO 1

Documentazione fotografica



Figura 1 - Aule al primo piano (2° f.t.) della scuola elementare



Figura 2 - Vista dei fabbricati dal lato cortile



Figura 3 - Vista di dettaglio delle travi ribassate



Figura 4 - Vista di aule al 2° piano (3° f.t.) della scuola media



Figura 5 - Dettaglio del giunto strutturale tra corpo aule e corpo scale



Figura 6 - Vista della struttura di copertura della palestra



Figura 7 - Dettaglio della capriata di copertura della palestra



Figura 8 - Vista delle travi a cassone dalla piscina



Figura 9 - Fessurazione nella muratura del corpo C2



Figura 10 - Fessurazione nel pilastro P26 del corpo C2



Figura 11 - Fessurazione nel corpo C2 al primo piano (2° f.t.)



Figura 12 - Vista delle travi ribassate



Figura 13 - Vista del corpo scale e del giunto di separazione



Figura 14 - Fessurazione orizzontale nei tramezzi



Figura 15 - Fessurazione orizzontale nei tramezzi sotto le travi ribassate



Figura 16 - Cedimento del terreno in corrispondenza del piazzale lato cortile



Figura 17 - Esecuzione di un rilievo con pacometro



Figura 18 - Esecuzione di una battuta con sclerometro