

Città di Torino
Settore edilizia scolastica nuove opere

VERIFICHE TECNICHE
STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI
INSERITI NELLE OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CIRCOSCRIZIONI 7-8-1 PARTE (CENTRO)

PERIZIA STATICA

(fase 1)

Scuola Media “Nievo”

Via Mentana n. 14 - TORINO

ALLEGATO 1

Documentazione fotografica



Figura 1 - Vista del fabbricato adibito a palestra



Figura 2 - Prospetto nord della scuola (corpo 1)



Figura 3 - Prospetto lato cortile interno (corpo 2 e scala di sicurezza)



Figura 4 - Piano tipo del corpo 1 con controsoffitto



Figura 5 - Collegamento strutturale delle rampe scala



Figura 6 - Travi ribassate al piano interrato del corpo 2



Figura 7 - Struttura della copertura della palestra



Figura 8 - Struttura di copertura della palestra



Figura 9 - Vista del porticato di ingresso da via Mentana



Figura 10 - Fessurazione vano scala corpo 1 (creazione giunto)



Figura 11 - Residui di umidità dovuto a perdita di tubazione acqua



Figura 12 - Schiacciamento dei mattoni sotto trave ribassata corpo 1



Figura 13 - Fessura diagonale del tramezzo corpo 2 a livello interrato (laboratorio musicale)



Figura 14 - Degrado del calcestruzzo e corrosione armature in corrispondenza dei sostegni del porticato di accesso



Figura 15 - Sfondellamento dei blocchi del solaio del porticato di accesso